


Stellenangebot Nr. 21141

Verfahrensmechaniker, Anlagenbetreuer Produktionstechnik Dünnschicht



Arbeitsregion

Dresden OST

Aufgaben

Bedienung und Betreuung der Beschichtungsanlagen
Vorbereitung von Bauteilen zur Beschichtung
Einstellen von Prozessparametern
Überwachung und Steuerung von Beschichtungsprozessen
Bewertung der Beschichtungen und Beurteilung von Oberflächendefekten
Prüfung, Auswertung und Dokumentation der Beschichtungsergebnisse
Produktionsaufträge steuern
MA anweisen und einteilen


Kontakt



Navigation



Zum Job



Sie können bei aktuellen Smartphones Ihre Handy-Kamera benutzen um die QR-Codes zu scannen.
Bei älteren Geräten benötigen Sie ggf. eine QR-Code Reader-App.